

Inspektionsutlåtande

Torkils Lilla Samfällighetsförening

Liggande spillvattenledningar

Innehållsförteckning

Info gällande utförd inspektion & observationer	Sid 2
Förenklad skiss över planritning.....	Sid 3



Info gällande utförd rörinspektion

Datum:	Adress:	Berörda lokaler:	Inspektionsbeställare:	Inspektionsutföraren:
7/6 - 2021	Lilla Slinga TorkelsVäg	Spillvatten- Ledningar	Anders Söderblom	Frida Spångberg
Inspektionens syfte:		De graderingar som används för rörinspektion		
Kontroll av kondition av relinad spillvattenledningar		1	Observation bedöms inte innebära risk för driftstörning eller följdskada.	
		2	Observation bedöms inte innebära omedelbar risk för driftstörning eller följdskada men bör bevakas.	
		3	Observation bedöms innebära risk för driftstörning eller följdskada.	
		4	Observation bedöms innebära omedelbar risk för driftstörning eller följdskada.	
Områdestyp:	Fastighet	De graderingar som gjorts under rörinspektionen:		
Ledningstyp:	Spillvatten	2		
Material på ledningen/ledningarna	Plast/Relining			
Antal filmade sträckor	10			

Observationer

- Vi har observerat att det står hög vattennivå i Brunn 2 och att botten är trasig (markerad med orange färg på förenklad skiss sida 3). Detta kan leda till att bli en bromskloss för pappret från Brunn 1.
- Vid vissa anslutningar till bostäderna har vi observerat smala tunna "trådar" hängande från reliningen. (Vänligen se exempelbilder nedanför.)

Exempelbild 1



Exempelbild 2





